八光熱風発生機

HAP4000 シリーズ

(コントローラー付き)

取 扱 説 明 書

お買いあげいただき、ありがとうございます

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

商品が届きましたら、次の事項を確認してください

- ・ご注文の商品と違いがないか、銘板を確認してください。
- ・輸送中の事故などで、破損・変形がないか確認してください。
- ・ボルトやナットなどに緩みがないか確認してください。



光 株式会社**八光電機**

目次

○ まえがき ······ 2
○ 重要安全情報 ····· 2
○ 安全上のご注意 ····································
○概要 主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一据 付 設置場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 温度設定部12各部の名称と働き12制御温度設定方法12タイマー設定方法13オートチューニング13P I Dパラメーター設定方法14その他の表示14
② 運転方法 送風運転・熱風運転 15 タイマー運転 15 タイマー停止 15 停止 15
外部制御 外部制御用端子台結線図 16 外部制御運転方法 16
○ 異常発生時の動作 ・・・・・・・・・・・・・ 17
○ メンテナンス 日常点検と整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・17
○ トラブル対策 異常とその処置 ······ 18
○資料
○ オプション ······· 20
○ アフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まえがき

本書は、八光熱風発生機「HAP4000 シリーズ」の設置、操作、点検および整備の方法について説明しています。「HAP4000 シリーズ」を操作する前に、本書をよく読んで、十分に理解してから正しくお使いください。

本書は、わからないことがあったときにいつでも読むことができるように、製品の近くに必ず保管してください。また本書が紛失、汚損などによって読めなくなったときは当社にご連絡ください。

重要安全情報

八光熱風発生機「HAP4000 シリーズ」の取扱いに当たっては、本書をよく読んで理解し、本書の指示に従ってください。

八光熱風発生機「HAP4000 シリーズ」は、高温の熱風を発生させるために、火傷の恐れのある高温部、巻き込みの恐れのある作動部、感電の恐れのある高電圧部を含んでいます。これらは適切な方法により取扱われない場合、死傷事故や火災などの被害を引き起こす可能性があります。

当社にとって、潜在的なあらゆる危険性をすべて予想することは、大変困難なことですが、本書には知り うる限りの危険性を記載してあります。本書に記載した警告や指示を守ることにより、安全はより確実な ものとなります。

危険性に関する警告は、次の3段階に区分して表示し、製品本体に貼り付けた警告ラベル、および本書により提供してあります。

⚠危険

指示に従わなかった場合に、死亡または重傷を負うことに なるものを示します。



指示に従わなかった場合に、死亡または重傷を負う恐れが あるものを示します。



指示に従わなかった場合に、負傷または物的損害を生じる 恐れがあるものを示します。

なお、八光熱風発生機「HAP4000 シリーズ」を当社に相談なく改造したり、本書に説明のない修理を行うことは安全に関して、重大な影響をおよぼす恐れがあります。絶対に勝手な改造や修理を行わないでください。

危険

●爆発性ガス、可燃性ガスの加熱 およびこれらガス雰囲気中では使用しない

本装置は防爆の仕様ではありません。爆発性ガス、可燃性ガスの加熱、および これらガス雰囲気中では絶対に使用しないでください。火災・爆発事故の原因 になります。



⚠警告

●絶対に分解・改造をしない

絶対に、分解・改造をしないでください。また、側面カバーをはずさないでください。火炎・感電・故障の原因になります。



●高温部には素手で触らない

運転中の吐出口周辺、および装置 上面は、高温になります。絶対に素 手で触らないでください。 火傷の原 因になります。



●運転中は端子台カバーをはずさない

端子台カバーをはずした状態で、運 転や操作を行わないでください。火 災・感電・火傷の原因になります。



●吸入口・吐出口をふさがない

運転中、吸入口および吐出口を密 閉しないでください。火災・故障 の原因になります。



●本体に水をかけない

ショートや感電・故障の原因になります。



●濡れた手で操作しない

濡れた手で操作すると、感電の原 因になります。



●粉塵、糸くずなどの多発環境では 使用しない

糸くずが吸入口で詰まったり、熱 風発生機内で加熱され、火災・故 障の原因になります。



● 粉体移送ラインに熱風を送り込む使用では、叶出口に必ず逆止弁を設ける

粉末が吐出口より逆流した場合、 火災・爆発の原因になります。



警告

●ヒーター端子部には触れない

運転中、ヒーター端子部および電源 部分には触れないでください。 感電・火傷の原因になります。



●吸入口・吐出口に手や物を入れない

火傷・ケガ・故障の原因になります。



⚠注意

●吐出口付近に燃えやすいものを置かない

火災の原因になります。



●吸入口付近に燃えやすいものを置かない

万一吸い込まれると、火災・故障 の原因になります。



●屋外で使用しない

本機は屋内専用です。風雨の当たる 屋外では使用しないでください。感 電・故障の原因になります。



● 腐食性ガス、および湿気の多い空気 は加熱しない

感電・故障の原因になります。



●電源電圧を守る

表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災·感電・故障の原因になります。



●吸入空気温度は 150℃以下

循環方式で使用する場合、吸入空気 温度は 150℃以下にしてください。 それより高温にすると、火災・故障 の原因になります。



●温度設定範囲を守る

各機種の吐出口気体温度範囲を守ってご使用ください。それより高い温度に設定すると、火災・故障の原因になります。



●アースを必ず接地する


アースを必ず接地して使用してください。漏電・感電の原因になります。




型		番	HAP4020	HAP4030	HAP4530	HAP4550			
商	品 그 ㅡ	۴	00700510	00700520	00700530	00700540			
電		源	単相 200V	単相 200V	3 相 200V	3 相 200V			
発熱部	ヒーター	-形式	シーズヒーター						
仕 様	容	量	2 kW	3 kW	3 kW	5 kW			
送風機	モーター	-形式		コンデンサ-	- 誘導電動機				
仕 様	消費電力(50		53 /	50 W	62 /	74 W			
吐出口	口気体温度範	迪 * 1	常温~	450℃	常温~	350℃			
温	度 設 定	器		電子式デジ	ブタル表示				
温度	度制御方	式		PID 制御方式	(SSR 駆動)				
温度	度センサ	_		K タイプ熱電対					
運	転モー	ド	停止、送風運転、熱風運転、タイマー運転、タイマー停止						
タイ	マー設定筆	節囲	00 時間 00 分~ 99 時間 59 分						
風	是 / 50/001	1-\	1.2/1.5 m³/min(吸入口管装着時)	2.3/2.6 m³/min(吸入口管装着時)			
川川	量(50/60ト	72)	2.0/2.4 m³/min(则	及入口管未装着時)	2.7/3.1 m³/min(凡	吸入口管未装着時)			
最大	静圧(50/60	Hz)	0.18/0.	.26 kPa	0.30/0	30/0.43 kPa			
最大	風量時顯	备音	59/6	3 dB	65/6	69 dB			
風量	量調 整 方	式		風量調整板により	リ、吸入量を調整				
吸	入口	径	φ 50 mm パイプ(R	吸入口管装着時)	φ75mmパイプ(吸入口管装着時)				
1900	Д Ц	1至	φ 100 mm 穴(吸 <i>)</i>	(口管未装着時)	φ 125mm 穴(吸入口管未装着時)				
吐	出口	径	φ 50 mm	パイプ	φ 75mm	パイプ			
吸力	入 気 体 温	度		-10°C ∽	~ 150°C				
警	報 機	能	温度上昇異常、吸入口温 通電を停止する。	度異常、送風機異常、およ	び警報を検知した場合、ヒ	ーターおよび送風機への			
外	部制	御		DC24V 電圧入力により送	風運転と熱風運転を制御				
外	部 出	カ	運輸	公状態(送風機運転中、ヒ	ーター運転中、警報)をと	<u></u> 出力			
電	源電	線	VCT 3芯×:	$3.5\mathrm{mm}^2 imes3\mathrm{m}$	VCT 4芯×	$3.5 \mathrm{mm}^2 \times 3 \mathrm{m}$			
使	用 環	境	温度 0 ~ 40℃	湿度 80% RH (但し結露し	ないこと)(P8《設置場所	》を参照願います)			
設	置姿	勢		水	平				
重		量 12 kg 16 kg							

^{*1:}吐出口気体温度は、吸入風量、吸入気体温度、雰囲気温度など、使用環境の影響を受けます。 数値は、吐出口管内に組み込まれた温度制御用熱電対で制御可能な気体温度の範囲です。

《外形寸法》




《各部の名称》



《操作パネル》

HAP4020 / HAP4030



① 電源スイッチ

電源の ON・OFF を行います。

② 運転モード切り替えスイッチ

運転モードを切り替えて HAP4000 シリーズを操作します。「切(停止)」「送風(送風運転)」「熱風(熱風運転)」「タイマー運転」「タイマー停止」の5つのモードがあります。

③ 温度設定部表示器

現在温度、設定温度、タイマー設定値などの表示を行います。電源スイッチ「入」で点灯します。

④ 温度設定部設定キー

温度設定、タイマー設定、設定モードの切り替えなど を行います。

⑤ 送風機ランプ

送風機に通電中に点灯します。


⑥ ヒーターランプ

熱風運転中に点灯します。

⑦ タイマーランプ

「タイマー運転モード」、および「タイマー停止モード」 において、タイマーカウント中に点滅し、タイマーカ ウントアップで点灯します。

HAP4530 / HAP4550



⑧ 温度上昇異常ランプ

ヒーターボックス内の温度が高温になり、許容値を超 えた場合に点灯します。このランプが点灯すると、送風 機およびヒーターへの通電を停止します。

⑨ 吸入口温度異常ランプ

吸入空気の温度が高温になり、許容値を超えた場合に 点灯します。このランプが点灯すると、送風機および ヒーターへの通電を停止します。

⑩ 送風機異常ランプ

送風機のコイルの発熱などによりモーターが高温となり、許容値を超えた場合に点灯します。このランプが点灯すると、送風機およびヒーターへの通電を停止します。

⑪ 警報ランプ

設定温度に対して温度調節異常*1)となったとき、または 熱電対が断線したときに点灯します。このランプが点灯 すると、送風機およびヒーターへの通電を停止します。

⑩ 外部制御端子台カバー

外部制御端子台のカバーです。カバーをはずすと装置内部に外部制御端子台が現れます。外部制御端子台は、外部から送風運転および熱風運転を行う信号を入力し、外部へ運転状態を出力する端子台です。

*1) 温度調節異常

熱風温度 (現在値) が HAP4020 / HAP4030 は 470℃を超えたとき、HAP4530 / HAP4550 は 370℃を超えたときに温度調節異常となります。

据付


《設置場所》……

- ●本装置は屋内仕様です。設置場所の環境は下記の条件を守ってください。
 - ① 周囲温度:0~40℃
 - ② 相対湿度:80%以下
 - ③ 爆発性ガスおよび腐食性ガスにさらされないこと。
 - ④ 雨や風が当たらない屋内であること。
 - ⑤ 塵埃が少ないこと。
 - ⑥密閉されないこと。
 - ⑦ 吸入口と壁との間隔は 100 mm以上とること。
 - ⑧ 装置上面と天井との間隔は 100 mm以上とること。
 - ⑨ 平坦で堅く、水平な面に設置すること。

《設置》…

1. 本 体

- (1) 水平に設置してください。
- (2) 装置前後の固定金具の取付け穴 4 箇所に対し、M6 のボルト、座金、およびバネ座金で固定してください。 (固定用ボルト、座金、バネ座金は付属していません)



据 付 (続き)

2. 接続管


(1) 吐出口にフレキホースを接続する場合は、ホースを挿入し「自在バンド」で確実に締め付けてください。

注意

で使用になる熱風温度に対応した 材質のフレキホースをで使用くだ さい。火災の原因になります。

⚠注意

吐出口に無理な力を加えないでく ださい。故障の原因になります。




(2) 循環方式で使用する場合は、吸入口管(出荷時の状態)へホースを挿入し、「自在バンド」で確実に締め付けてください。吸入空気温度は150℃以下にしてください。

⚠注意

で使用になる熱風温度に対応した 材質のフレキホースをで使用くだ さい。火災の原因になります。


⚠注意

吸入口に無理な力を加えないでください。故障の原因になります。




3. 風量調整


- ① 吸入口管を取りはずします。(止めねじサイズ M5 4 個) 吸入口に蝶ねじと風量調整板が現れます。
- ② 蝶ねじを緩め、風量調整板を回して風量調整を行います。調整後は、風量調整板が緩まないように 蝶ねじを確実に締めてください。



③ 必要に応じて吸入口管を取り付けてください。 (吸入口管を取りはずして使用すると、吸入口管を取り付けた場合と比較して風量が増加します。 循環で使用する場合は、吸入口管を取り付けてください。)

■吸入口管寸法 ··






(続き)


《電気配線》·

電源コードをお客様の設備ブレーカーに結線します。

HAP4020 / HAP4030 は電源電線の R 端子(電線:赤)と T 端子(電線:黒)をブレーカーに結線して ください。また、アース端子(電線:白)を必ず接地してください。




HAP4530 / HAP4550 は電源電線の R 端子(電線:赤)、S 端子(電線:白)、および T 端子(電線:黒) をブレーカーに結線してください。また、アース端子(電線:緑)を必ず接地してください。



温度設定部

《各部の名称と働き》



① 現在値表示器

- ・運転画面で測定値の表示を行います。
- ・タイマー設定画面、オートチューニング画面、およびパラメータ設定画面の画面コードを表示します。
- ・熱電対断線時にエラーコードを表示します。
- ・電源スイッチ「入」で点灯します。

② 設定値表示器

- ・運転画面で温度設定値を表示します。
- ・タイマー設定画面でタイマーの設定値を表示します。
- ・オートチューニング画面でオートチューニングのコードを 表示します。
- ・パラメータ設定画面で、PIDパラメータの設定値を表示します。
- ・電源スイッチ「入」で点灯します。

③ モード切り替えキー

- ・運転画面、タイマー設定画面、オートチューニング画面に 順次切り替えます。
- ・3秒間の長押しで、PIDパラメータ設定画面に切り替えます。

④ データ変更キー

- ・運転画面で温度設定値の変更を行います。
- ・タイマー設定画面で、タイマー時間の設定を行います。

⑤ 桁移動キー

- ・設定する数値の桁移動を行います。
- ・オートチューニング画面でオートチューニングの開始/停止を行います。

⑥ タイマーランプ


タイマー運転モード、およびタイマー停止モードにおいて、タイマーカウント中に点滅し、タイマーカウントアップで点灯します。


《制御温度設定方法》

- 1. 電源スイッチを「入」にする。
 - □ 現在値表示器に「**_! ∩P** 」、設定値表示器に「**00** 」が約 4 秒間表示される。
 - ⇒ その後、運転画面が表示されます。

2. ▼▲ ◆ キーで設定値表示器の設定値を変更します。

- ① ◆ キーを押して桁を移動し、変更する桁を点滅させます。
- ② 🌢 キーまたは 🛡 キーを押し、数値を増加または減少させて目標値を設定します。
 - ⇒ 約3秒後に点滅が終了し、確定されます。





温度設定部(続き)

《タイマー設定方法》

- 1. 運転画面で⑩ キーを 1 回押します。
 - □ 現在値表示器が「 _ Ł I Π] に切り替わり、タイマー設定画面 に移行します。
- - ① ◆キーを押して桁を移動し、変更する桁を点滅させます。
 - ② ▲ キーまたは ♥ キーを押し、数値を増加または減少させて目標値を 設定します。タイマーは 00 時間 00 分~ 99 時間 59 分の間において、 1分単位で設定可能です。
 - ⇒約3秒後に点滅が終了し、確定されます。


熱風温度
 製定温度/時間
 外風温度
 製定温度/時間
 からからのコード
 対応のコード
 対応のコート
 対応のコード
 対応のコート
 対応のコート
 対応のコード
 対応のコート
 対応のコート</li

⚠ 注意 00 時間 00 分に設定すると、カウントを始めた次の瞬間にカウントアップとなります。

《オートチューニング》

使用条件に応じた PID パラメータを自動的に決定する機能です。使用条件により、出荷時の 状態で温度制御にふらつきが発生するときに本機能をご使用ください。

- 1. 運転画面で目標温度を設定します。
- 2. 熱風運転を行います。運転方法は、15ページを参照してください。
- 3. 運転画面で(®) キーを2回押します。
 - □ 現在値表示器が「_ **と U n** 」に切り替わり、オートチューニング画面に移行します。
- 4. オートチューニング画面で キーを 1 回押します。
 - □ オートチューニングがスタートします。オートチューニング 中は、設定値表示器が「**AL** 」と温度設定値を交互に表示します。また、現在値表示器は、現在の温度を表示します。
- 5. オートチューニングを途中で停止したい場合は、オートチューニング中 に **④**キーを 1 回押します。
 - □ 現在値表示器が「_ **LUn** 」に切り替わりオートチューニングを中断します。この場合、PID パラメータは、変更されません。
- 6. オートチューニングが終了すると、現在値表示器が「_**ŁUn** 」に切り替わります。 [∞] キーを 1 回押して運転画面にしてください。




⚠オートチューニングを行う際のご注意

- ●オートチューニングは、ご使用になる条件で、熱風運転を行いながら実行してください。
- オートチューニング実行中に急激に使用条件を変化させたり、熱風運転を行わないと、オートチューニングエラーが発生します。
- オートチューニングエラーが発生したときは、運転状態をご確認の上、再度実行してください。
- オートチューニングは、終了まで十数分の時間を要することがあります。
- ●オートチューニング実行中は、オートチューニング停止以外のキー操作は無効になります。
- ●オートチューニング画面における設定値 (チューニングモードのコード) は必ず「1」にしてご使用ください。「1」 以外の数値を設定すると、制御にふらつきを発生する恐れがあります。

《PID パラメータ設定方法》・


PIDパラメータを任意に設定する機能です。出荷時の設定は、P=5、I=60、D=10です。オートチューニングを行った後、設定を元に戻したいときに本機能をご使用ください。前述の目的以外で本機能をご使用になる必要はございません。

- 1. 運転画面、またはタイマー設定画面、またはオートチューニング画面で (mg) キーを3秒間長押しします。
 - ⇒ 現在値表示器が「**5***E Ł* 」に、設定値表示器が「*2* 」に切り 替わり、パラメータ設定画面に移行します。
- 2. さらに⑩ キーを 1 回押します。
 - □ 現在値表示器が「*PI*」に切り替わり、Pパラメータの設 定画面に移行します。
- 3. ▼ ▲ ◆キーで設定値表示器の設定値を変更します。
- 4. P パラメータ設定画面で # キーを 1 回押します。
 - □ 現在値表示器が「 / 」に切り替わり、I パラメータ設定画面 に移行します。
- 5. ▼ ▲ ◆ キーで設定値表示器の設定値を変更します。
- 6. パラメータ設定画面で⑩ キーを 1 回押します。
 - □ 現在値表示器が「d」に切り替わり、Dパラメータ設定画面に移行します。
- 7. ▼ 🌢 🗨 キーで設定値表示器の設定値を変更します。




PID パラメータは、オートチューニングで設定された値、または本書に記載されている初期値以外の数値を設定しないでください。それ以外の値を設定すると、温度制御にふらつきを生じることがあります。

《その他の表示》



熱電対が断線した場合に表示され ます。



オートチューニングエラーが 発生した場合に表示されます。



温度調節器(基板)が故障した場合に表示されます。

運転方法

⚠注意

運転を始める前に、お客様の設備電源が、制御する熱風発生機の仕様に対応しているか ご確認ください。また、配線に間違いがないか再度ご確認ください。

《送風運転·熱風運転》

1. 電源スイッチを「入」にする。

- □ 温度設定部表示器が点灯します。
- 2. 運転モード切り替えスイッチを「送風」に切り替える。
- □ 送風機ランプが点灯し、送風機が回転します。
- 3. 運転モード切り替えスイッチを「熱風」に切り替える。
- ⇒ ヒーターランプが点灯し、ヒーターに通電されます。
- 4. 熱風の設定温度を変更する場合は、12ページを参照して温度設定を行ってください。

- 1. 電源スイッチを「入」にする。

 □

 □
- ⇒ 温度設定部表示器が点灯します。
- 2. 熱風の温度設定を行う。(設定方法は、12ページを参照してください。)
- 3. タイマーの時間を設定する。(設定方法は、13ページを参照してください。)
- 4. 運転モード切り替えスイッチを「タイマー運転」に切り替える。

注意

タイマーカウント中に、タイマーの 設定値を変更しても、最初に設定 されていた値が有効になります。

□ タイマーがスタートして、タイマーランプが点滅します。設定時間が経過した後、送風機ランプとヒーターランプが点灯し、送風機とヒーターに通電が開始されます。設定時間が経過した後はタイマーランプは点灯します。

- 1. 電源スイッチを「入」にする。

 □ 温度設定部表示器が点灯します。
- 2. 熱風の温度設定を行う。(設定方法は、12ページを参照してください。)
- **3. タイマーの時間を設定する。**(設定方法は、13 ページを参照してください。)
- 4. 運転モード切り替えスイッチを「タイマー停止」に切り替える。

⚠注意

タイマーカウント中に、タイマーの 設定値を変更しても、最初に設定 されていた値が有効になります。

⇒ 送風機ランプとヒーターランプが点灯し送風機とヒーターに通電が開始されます。また、タイマーがスタートしてタイマーランプが点滅します。設定時間が経過した後、ヒーターへの通電が遮断され、約2分間送風運転状態となります。ヒーターランプは消灯します。設定時間が経過した後はタイマーランプは点灯します。およそ2分経過後、送風機への通電が遮断され、停止状態となります。送風機ランプは消灯します。

《停止》


- 運転モード切り替えスイッチを「送風」に切り替える。
 □ ヒーターへの通電が遮断され、送風運転状態になります。
- 2. そのまま2~3分送風運転を行い、ヒーターを冷却する。
- 3. 運転モード切り替えスイッチを「切」に切り替える。
 - ⇒ 送風機への通電が遮断され、停止状態となります。送風機ランプは 消灯します。
- 4. 電源スイッチを「切」にする。

熱風運転から送風運転なしで停止 しても安全は確保されますが、装置 の寿命安定のため、必ず行ってくだ さい。

外部制御

本コントローラーの外部制御端子台へ入力を行うことにより、外部から送風運転および熱風運転を行うことが可能です。外部制御用端子台から、運転状態を外部へ出力します。外部制御を行う場合は、下の外部制御用端子台結線図を参照して結線してください。

《外部制御用端子台結線図》



- ・端子番号 B1、B2、および B3と、端子番号 B4 および B5の間にはリレーなどの負荷を結線し、直接 DC 電源を 入力しないでください。(フォトカプラが短絡しない回路と してください。)
- ・PLC (シーケンサ) に接続する場合は、リレー、DC 電源が不要の場合があります。詳しくはPLCの取扱説明書をご覧ください。
- DC電源は、24Vで0.1A以上の出力が可能なものを選定してください。
- ・配線にはシールド線を使用してください。
- ・ 端子番号 B1、B2、および B3 へ結線するリレーは、コイル 定格が DC24V - 10mA 以下のものを選定してください。
- ・ フォトカプラ定格

電 圧 ………DC24V コレクタ電流 ……10mA以下

《外部制御運転方法》

- 1. 電源ブレーカーを「入」にする。
- 2. 運転モード切り替えスイッチを「切」にする。
- 3. 熱風の温度設定を行う。
- 4. お客様のご用意されたスイッチにより、運転を行ってください。

《運転状態出力》

送風機運転中出力 : 送風機に通電中に出力します。 ヒーター運転中出力: 熱風運転中に出力します。

警報出力・温度上昇異常、吸入口温度異常、送風機異常および警報

(温度調節異常と熱電対断線とコントロール基板故障のOR出力)のいずれかの異常が発生したときに出力しま

す。

<u>爪</u>注意

運転モードスイッチは「切」以外に 設定しないでください。「切」以外に 設定すると、外部運転入力信号は 無効になります。

⚠注意

熱風運転停止の際は、必ず 2 ~ 3 分の送風運転を行った後、停止して ください。故障の原因になります。

異常発生時の動作

- ●温度上昇異常、吸入口温度異常、送風機異常および警報のいずれかが発生 したときは、送風機およびヒーターへの通電が停止し、各異常に対応した ランプが点灯します。
- 1 度異常が発生すると、異常状態が保持され、異常原因が解除されても 再び動き出すことはありません。
- ●保持されている異常状態を解除するには、電源を遮断してから、再投入してください。

注意

接続している熱風発生機の異常原因が解除されなければ、電源を一度 遮断して再投入しても、再度異常状態を表示します。

メンテナンス

《日常点検と整備》・・

- 1 運転前
- ●送風機吸入口に、異物の付着がないことを点検してください。
- 熱風発生機本体と接続管との間に緩みがないか点検してください。
- ●叶出口に、異物の付着がないことを点検してください。
- 2 運 転 中
- ●送風機から、異音の発生がないか点検してください。
- ●異臭の発生がないか点検してください。
- 3 日常のお手入れ
- ●本体上部にホコリなどの堆積がある場合には、掃除機などにより除去 してください。

保管について…

長期間にわたる保管や、運転休止をする場合は、支障無く再使用していただくために、以下の点にご留意ください。

- (1) 梱包した状態で保管するときは…
 - ・屋内で温度変化の少ない、乾燥した場所に保管してください。
 - ・装置を積み重ねての保管はしないでください。
- (2) 据え付けた状態で保管するときは…
 - ・装置に水や異物が入らないようにカバーで覆ってください。
 - ・3ヶ月毎に2~3分程度の運転を行って、送風機ベアリング内のグリスが潤滑するように してください。

トラブル対策

《異常とその処置》…

- 異常が発生した場合は、装置を停止し、必ず電源を遮断してください。装置が冷えてから原因を取り除き、再起動してください。
- 処置を行っても修復しない場合は、お買い求めの販売店または、お近くの(株)八光電機 支店・営業所または販売会社までご連絡ください。

注意

処置を行う場合は、必ず元電源を遮 断してから行ってください。


異常内容	原 因	処置
送風機から異常な音が	吸入口に異物が詰まっている	送風機吸入口を点検する
出る 	風量調節板が緩んでいる	吸入口の風量調節板を点検する
	ベアリングの摩耗	送風機の交換が必要です*1
送風機異常ランプが点	吸入口に異物が詰まっている	送風機吸入口を点検する
灯する 	乾燥炉などの排気口が閉まっている	乾燥炉などの排気口を点検する
	配管の抵抗が大きい	配管に圧力損失が大きくなる要素がないか確認する
	送風機の故障	送風機の交換が必要です*1
温度が上がらない	供給電圧が低い	供給電圧を確認する
	設定温度に対して風量が多すぎる	風量を調節する
	ヒーターまたはヒューズが断線している	ヒーターまたはヒューズの交換が必要です*1
温度上昇異常ランプが	吸入口に異物が詰まっている	吸入口を点検する
点灯する	乾燥炉などの排気口が詰まっている	乾燥炉などの排気口を点検する
	配管の抵抗が大きい	配管に圧力損失が大きくなる要素がないか確認 する
	SSR の故障	SSR を交換する*1
	他の異常が発生し送風機およびヒーターが したため、余熱で点灯した	停止 他の異常原因を取り除く
吸入口温度異常ランプ が点灯する	吸入空気の温度が高い	フレッシュエアーを混入するなどして、吸入 空気の温度を下げる
	他の異常が発生し送風機およびヒーターが したため、余熱で点灯した	停止 他の異常原因を取り除く
警報ランプが点灯する	使用条件にパラメーターが適応していない	新しい使用条件でオートチューニングを行う か、出荷時の数値に戻す
	熱電対の断線	熱電対の交換が必要です*1
	他の異常が発生し送風機およびヒーターが したため、余熱で点灯した	停止 他の異常原因を取り除く
250℃以上の温度にな	吸入口に異物が詰まっている	吸入口を点検する
ると悪臭がする	配管の抵抗が大きい	配管に圧力損失が大きくなる要素がないか確認する
	断熱材のバインダー(接着剤)が焼失する臭	い 数日で臭いがなくなります

*1:熱風発生機相談窓口(詳しくは裏表紙)、またはお近くの㈱八光電機 支店・営業所または販売会社までご連絡ください。


資料

■回路図


HAP4020 / HAP4030




HAP4530 / HAP4550





■熱風温度と風量の関係





■圧損と風量の関係(送風機性能特性)







オプション


ダンパー 配管出口や、吸気部の風量調節に使用します。

HAP4020 / HAP4030 用






HAP4530 / HAP4550 用




在庫	型番	商品コード	材 質	
0	PPD1075	00950250	鉄十塗装	
	PSD1075	00950255	SUS	




在原	車	型 番	商品コード	取付け穴	材 質
0)	PPD0075	00950210	47/ 10	鉄十塗装
		PSD0075	00950215	4× ø 6	SUS

サイズの異なったホースや、部品を接続する場合に使用します。






在庫	型番	商品コード	φ D	φ d	L	L1	板厚	材質
0	PSZ2007	00950875	73	40.6	90		1.0	
0	PSZ2008	00950885	98	48.6	120	30	1.2	SUS
0	PSZ7001	00950890	98	73	100			
0	PSZ7003	00950893	123	98	120	40	1.0	
0	PSZ7006	00950895	148	123	140	40		



在庫	型 番	¥.	商品コード	φD	φd	φFD	φPD	L	L1	HD	板厚	材質
0	PSZ21	17	00950978	73	40.6	108	96	90			10	
0	PSZ21	18	00950988	00	48.6	105	100	120	30	4 > 7 6	1.2	
0	PSZ71	11	00950780	98	73	135	120	100		4×φ6		sus
0	PSZ71	13	00950783	123	98	154	140	120	40		1.0	
0	PSZ71	16	00950785	148	123	200	180	140	40	4×φ9		



在庫	型 番	商品コード	φD	φd	φFD	φPD	L	L1	HD	板厚	材質
0	PSZ2107	00950975	73	48.6	76	65	90			1.2	
0	PSZ2108	00950985	00	46.6	76	65	120	30		1.2	
0	PSZ7101	00950788	98	73	108	96	100		4×¢6		SUS
0	PSZ7103	00950790	123	98	135	120	120	40		1.0	
0	PSZ7106	00950793	148	123	154	140	140	40			


オプション(続き)

接続管

配管のスペースに合わせて各種タイプを選択してご使用ください。

● T字管






在庫	型番	商品コード	φ D	L	L1	板厚	材質
0	PST0050	00951005	48.6	120	05		SUS
0	PST1075	00951050	73	145	35	1.0	
0	PST1100	00951055	98	190			
0	PST1125	00951060	123	215	46	4.0	
0	PST1150	00951065	148	240		1.2	

● Y 字管






在庫	型番	商品コード	φ D	L	L1	板厚	材質
0	PSY0050	00951105	48.6	55	40		
0	PSY1075	00951150	73	65	44	1.0	
0	PSY1100	00951155	98	75	47		SUS
0	PSY1125	00951160	123	80	44	1.2	
0	PSY1150	00951165	148	90	47	1.2	.

● 90° エルボ管






在庫	型番	商品コード	φ D	L	L1	板厚	材質
0	PSL9050	00951205	48.6	80	38		
0	PSL0075	00951250	73	92	35	1.0	SUS
0	PSL0100	00951255	98	120	47		
0	PSL0125	00951260	123	136	45	1.2	
0	PSL0150	00951265	148	145	45	1.2	

● 45° エルボ管





在庫	型番	商品コード	φ D	L	L1	板厚	材質
0	PSL4050	00951305	48.6	40	30		SUS
0	PSL5075	00951350	73	50	35	1.0	
0	PSL5100	00951355	98	65	45		
0	PSL5125	00951360	123	70	45	1.0	
0	PSL5150	00951365	148	80	50	1.2	

●ホースジョイント用ソケット






_							
在庫	型 番	商品コード	φ D	L	板 厚	材 質	
0	PSZ0050	00950655	48.6	80	1.5		
0	PSZ5075	00950660	73	70	1.0		
0	PSZ5100	00950665	98	00	1.0	SUS	
0	PSZ5125	00950670	123	90	1.0		
0	PSZ5150	00950675	148	100	1.2		

●ホース固定金具





在庫	型番	商品コード	φD	φ FD	φ PD	L	HD	板厚	材質
0	PSZ1050	00950755	48.6	76	65	40		1.5	
0	PSZ6075	00950760	73	108	96	40		1.0	
0	PSZ6100	00950765	98	135	120	45	4×φ6	1.0	SUS
0	PSZ6125	00950770	123	154	140	45		1.0	
0	PSZ6150	00950775	148	200	180	50		1.2	

フレキホース

使用温度により、4 種類の中からお選びください。



PAL タイプアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板長さ:5mPAG タイプアルミ箔とガラスクロス長さ:5mPFA タイプガラスクロスとステンレス鋼板長さ:5m

PSU タイプ ステンレス鋼板 長さ: 2m


これより長いホースが必要な場合は ホースジョイント用ソケットで接続し、 延長してください。

在庫	型番	商品コード	サイズ	耐 熱温 度	内径 φ (mm)	外径 φ (mm)	ピッチ (mm)	最 小 曲げR (mm)	重 量 (g/m)	耐空気 圧 力 (kPa)	耐減圧 (kPa)
0	PAL0050	00950314		130℃		54.3	19		320	32	
0	PAG0050	00950324	4.50	180℃	50.8	55.3	19	60	380	32	17
0	PFA0050	00950334	<i>φ</i> 50	250℃	50.8	33.3	20	60	360	18	
0	PSU0050	00950344		400°C		53.8	19		350	49	21
0	PAL0075	00950310		130℃		79.5	10		460	25	
0	PAG0075	00950320	, 75	180℃	75.5	00 F	19	00	560	25	15
0	PFA0075	00950330	φ 75	250℃	75.5	80.5	20	80	550	13	
0	PSU0075	00950340		400℃		79	19		520	37	21

吸入口フィルター

吸入部に取付けて使用します。フィルター部は洗浄可能





在庫	#11	番	女口っ じ			寸	法			冷田松廷
1土/単			商品コード	L	Н	H 1	H2	φFD	ϕ PD	適用機種
0	PFF	1100	00951450	200	120	20	00	135	120	HAP4020/4030
0	PFF1125		00951460	200	120	20	80	154	140	HAP4530/4550

ガスケット


フランジ部に使用するガスケット。用途に応じて材質をお選びください

PPZタイプ



SPZタイプ





PPZタイプ:ノンアスベストジョイントシート 厚さ1.5mm (耐熱温度:300℃)

SPZタイプ:シリコーンゴム 厚さ2mm (耐熱温度:200℃)

	PPZ9	イプ		SPZ9-	イプ	<u>,</u>	†		nm)
在庫	型 番	商品コード	在庫	型 番	商品コード	φD	φ FD	φ PD	取付穴
0	PPZ1050	00950551	0	SPZ1050	00952400	50	76	65	
0	PPZ1075	00950561	0	SPZ1075	00952410	73	108	96	1 1 1 6
0	PPZ1100	00950571	0	SPZ1100	00952420	98	135	120	4×φ6
0	PPZ1125	00950581	0	SPZ1125	00952430	123	154	140	
0	PPZ1150	00950591	0	SPZ1150	00952440	148	200	180	4×φ9
	PPZ1200	00950600		SPZ1200	00952450	198	260	240	4Λφ9

自在バンド







●自在バンド

在庫	型番	商品コード	最小~最大 (mm)	適用径 (mm)
0	PFB0044	00950400	40 ~ 82	φ50·75
0	PFB0064	00950410	64 ~ 114	φ75·100
0	PFB0080	00950420	89 ~ 140	φ100·125
0	PFB0096	00950430	114 ~ 165	φ125·150
0	PFB0175	00950432	170 ~ 200	φ175
0	PFB0200	00950434	190 ~ 220	φ200
	PFB0250	00950435	230 ~ 260	φ250

フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズ により、選択してください。

ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、 高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホース PLSタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。

材 質:ステンレス

●ハイトルク自在バンド

在庫	型番	商品コード	最小~最大 (mm)	適用径 (mm)
0	PFB5060	00950470	40 ~ 60	<i>φ</i> 50
0	PFB5070	00950478	50 ~ 70	φ 65
0	PFB5090	00950471	70 ~ 90	φ 75
0	PFB5120	00950472	90 ~ 120	φ 100
0	PFB5140	00950473	110 ~ 140	φ 125
0	PFB5180	00950474	150 ~ 180	φ 150
	PFB5200	00950475	170 ~ 200	φ 175
	PFB5220	00950476	190 ~ 220	φ 200
	PFB5280	00950477	250 ~ 280	φ 250


オプション(続き)


配管用断熱材





- ◆半割タイプのため、 施工性に優れています。
- 外周がアルミガラス クロス貼りですのでアルミテープなどで 簡単に施工できます。
- 切断して使用できます。(ストレートタイプ)





注 意

- 150°C以上で使用すると断熱材のバインダー が焼失し、煙や臭いが発生することがあります。初期使用時には換気をしてください。
- アルミガラスクロスには仮止め用の両面テープが付いていますが、施工時にはアルミテープ(P24)などで固定してください。

	左				7	· 法(mr	n)		断熱材	
タイプ	在庫	型番	商品コード	呼び径	内径	外径	L	材質	厚さ	耐熱温度
	0	PHJ0040	00952300	40A	49	99				
l z	0	PHJ0050	00952310	50A	61	111				
î	0	PHJ0065	00952320	65A	76	126				
1	0	PHJ0080	00952330	80A	89	139		ロックウール		
	0	PHJ0090	00952335	90A	102	152	1000	(ALGC貼り)	25 mm	400℃
タ	0	PHJ0100	00952340	100A	114	164		JIS A 9504		
イプ	0	PHJ0125	00952350	125A	140	190				
′	0	PHJ0150	00952360	150A	165	215				
		PHJ0200	00952370	200A	216	266				
	0	PHJ1040	00952301	40A	49	89	(85)			
90°	0	PHJ1050	00952311	50A	61	101	(95)		20	
エル	0	PHJ1065	00952321	65A	76	116	(105)	グラスウール	20 mm	
ボ	0	PHJ1080	00952331	80A	89	129	(114)			250℃
タイ	0	PHJ1100	00952341	100A	114	164	(133)	(ALGC貼り)		
ププ	0	PHJ1125	00952351	125A	140	190	(149)		25 mm	
	0	PHJ1150	00952361	150A	165	215	(168)			

配管用断熱ジャケット

熱風発生機用オプション部品からの放熱を抑える省エネパーツ









- 熱風発生機用オプション部品に巻いて使用する断熱ジャケット
 でオ
- ●断熱ジャケットを巻くことでオプション部品表面からの放熱量を 抑えることができる省エネ製品です。
- ジャケットの取付けには面ファスナーを使用するため、取付けが簡単です。
- 最高使用温度は200℃です。

在庫	型番	商品コード	適用配管 種類	適用機種
0	PTJ0050	00971005		PST0050
0	PTJ0075	00971050		PST1075/6075/7075
0	PTJ0100	00971055	T 字管	PST1100/6100/7100
0	PTJ0125	00971060		PST1125/6125/7125
0	PTJ0150	00971065		PST1150/6150/7150
	PTJ0200	00971000		PST1200/6200/7200
0	PYJ0050	00971105		PSY0050
0	PYJ0075	00971150		PSY1075
0	PYJ0100	00971155	Y 字管	PSY1100
0	PYJ0125	00971160	十十官	PSY1125
0	PYJ0150	00971165		PSY1150
	PYJ0200	00971170		PSY1200
0	PLJ9050	00971205		PSL9050
0	PLJ9075	00971250		PSL0075
0	PLJ9100	00971255	90°	PSL0100
0	PLJ9125	00971260	エルボ管	PSL0125
0	PLJ9150	00971265		PSL0150
	PLJ9200	00971270		PSL0200

上記以外の形状についても製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

断熱材付きフレキホース





断熱材 : グラスウール

長 さ:4m

これより長いホースが必要な場合はホースジョ イント用ソケットで接続し、延長してください。

タイプ	在庫	型番	商品コード	サイズ	耐熱温度	ホース材質	内径 ø (mm)	外径 ¢ (mm)	最小曲げR (mm)	質量 (g/m)	耐空気圧 (kPa)	耐減圧 (kPa)
		PDD0050	00950360	φ 50			50.9	107	200	470	9	9
		PDD0075	00950361	φ 75			75.9	132	300	590	7.2	7.2
アルミ		PDD0100	00950362	φ 100	200℃	アルミ合金	101.4	157	400	720	6	6
タイプ		PDD0125	00950363	φ 125	200 C	アルミロ並	126.4	182	500	850	5.1	5.1
		PDD0150	00950364	φ 150			151.4	209.1	600	990	4.5	4.5
		PDD0200	00950365	φ 200			201.9	259.1	800	1260	3.6	3.6
		PDS0050	00950370	φ 50			51.2	107.3	200	840	27	27
		PDS0075	00950371	φ 75			76.2	132.3	300	1100	21.6	21.6
ステンレス		PDS0100	00950372	φ 100	450°C	SUS304	101.7	157.3	400	1350	18	18
タイプ		PDS0125	00950373	φ 125	450 C	303304	126.7	182.3	500	1620	15.3	15.3
		PDS0150	00950374	φ 150			151.7	209.4	600	1890	13.5	13.5
		PDS0200	00950375	φ 200			201.9	259.4	800	2430	10.8	10.8

| 150℃以上で使用すると断熱材のバインダーが焼失し、煙や臭いが発生することがあります。初期使用時には換気をしてください。

フレキホース用エンドキャップ

断熱材付きフレキホース用カバー







材 質:ステンレス

在庫	型	番	商品コード	適合サイズ	寸	法(m	nm)	
1土/単	至	绀	四品コート	適合リイス	ϕ d	φD L		
	PDD:	5050	00950381	φ 50	50	98		
	PDD:	5075	00950382	φ 75	75	123	26	
	PDD:	5100	00950383	φ 100	100	148		
	PDD:	5125	00950384	φ 125	125	173	28	
	PDD:	5150	00950385	φ 150	150	198	20	
	PDD:	5200	00950386	φ 200	200	248	38	

アルミテープ



ホースの接続や、断熱材の固定に 使用する粘着テープです。 使用する温度条件により選択してください。

在庫	型番	商品コード	耐熱温度	粘着剤	幅×長さ
0	PFZ4001	00950440	120℃	アクリル系	50mm×50m
0	PFZ4011	00950445	300℃	シリコーン系	50mm×20m

ガラス繊維テープ



ダクトや配管部品の保温・断熱に 使用してください。

耐熱温度:500℃

厚さ 3mm × 長さ 10 m

在庫	型番	商品コード	幅	
0	PFZ4102	00950450	25mm	
0	PFZ4104	00950455	40mm	

ジョイントシーラント



接続部の密封シールや接着剤として ご使用ください。機械的強度は低い ため、自在バンドやアルミテープと併せてご使用ください。

耐熱温度は3種類あります。

在庫	型番	商品コード	耐熱温度	容量
0	PFZ4270	00950460	70℃	150 mℓ
0	PFZ4218	00950465	180℃	100g
0	ZSR1025	06440010	250°C	(約95ml)

オプション (続き)

メッシュ付き配管部品


●メッシュ付きダンパー



各ダンパーの寸法はP20を参照ください

	フランシ	"無	片フランジ付					
在庫	型 番 (標準品の型番+M)	商品コード	在庫	型 番 (標準品の型番+M)	商品コード	金網	材質	
0	PSD1050M	00950296	0	PSD0050M	00950306	ステンレス	SUS	
0	PPD1075M	00950252	0	PPD0075M	00952215	30 メッシュ	鉄十塗装	
	PSD1075M	00950256		PSD0075M	00950316	開き目 0.6 mm	SUS	

●メッシュ付き吸入口管



金網をホース固定金具に組み付けて出荷します。

ホース固定金具の寸法は P21を参照ください

在庫	型 番 (ホース固定金具の型番十M)	商品コード	金 網
0	PSZ1050M	00950756	ステンレス 30メッシュ
0	PSZ6075M	00950761	開き目 0.6mm

自在バンドの上に金網を載せ、配管部品で上から押し込み、自在バンドで金網を固定します。




[メッシュ部拡大]

在庫	型番	商品コード	金 網	対応配管	入り数
0	PRM6050	00952615	ステンレス 30メッシュ	φ 50	2枚
0	PRM6075	00952625	閉き目 0.6mm	φ 75	2 111

●メッシュ付きフランジ






在庫	型 番	商品コード		寸	法		金網	材質
1土/単	空 番	問品コート	φD	φFD	φ PD	HD	並 和	
0	PSM0050	00952610	45.6	76	65	4 / 6	30メッシュ	CLIC
0	PSM0075	00952620	71	108	96	4- <i>φ</i> 6	開き目 0.6mm	SUS

熱風 BOX





特長

- ●80℃以下の比較的低い温度での乾燥、加熱に最適です。
- 10分 (/2人)程度で組立てることが可能です。また、分解も容易ですので 使用しない場合もコンパクトにしまうことができます。
- ●熱風発生機HAPシリーズを接続するだけで、簡単に操作することができます。(別途、オプションパーツが必要になります)

使用温度目安

吐出口設定温度 : ~120℃

熱風BOX内雰囲気温度 :~80℃(外部熱電対入力時※1)

※1: HAP4530、HAP4550 は外部熱電対入力端子を付属していません

この図以外の寸法、形状についても製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

基布材質 : 防炎加工ターポリンシート

 フレーム材質 : アルミ


 入口・出口 : ステンレス




在庫	型番	商品コード	寸 法 (mm)	質量	
	PSJ1110	00884500	1000×1000×1000	約11 kg	

高効率熱交換器





●性能特性 性能特性は、弊社での試験結果および計算により求めた値であり、使用環境により必ずしも一致するものではありません。



特長

- ●排気熱を回収し、省エネに貢献します。
- ●低温側と高温側の流体が混合しないので、クリーンな熱風が得られます。
- ●配管途中でも後付けが可能です。
- ●排気温度の低下により、室温の上昇を防ぎます。
- ●熱交換率平均70%と高効率な熱交換器です。
- ●最高150℃での使用が可能です。
- ●低温排熱も高効率で回収可能です。


使用上のご注意

- ●本体表示の流体方向(高温側、低温側)に従って配管してください。
- ●高温側流体を流す際は、必ず低温側流体を流してください。
- ●最高使用圧力以下でお使いください。
- ●熱交換器本来の性能を維持するため、定期的にメンテナンスを行ってください。
- ●低温出口温度が熱風発生機の吸入気体温度範囲を超えないようご 注意ください。
- ●本体上部は温度が上がりますので、火傷にご注意ください。

在 庫	
型番	TEX1075
商品コード	00550110
呼 び 径	φ 75
温度效率*1	平均 70%
熱交換器型式	向流プレート型
使 用 流 体	空気
最高使用温度	150℃
適 正 風 量*2	3 m³/min
圧力損失(参考値)	100 Pa
本 体 材 質	SUS304(伝熱板 アルミ)
質 量	約14kg
適用機種	HAP4530/4550 HAS4530/4550 HAP1112

*1:温度効率は吸入温度、風量により変化します。

*2:20℃、1気圧における標準風量です。



アフターサービス

●ご不明の点がありましたら...

熱風発生機 電話相談窓口

熱風発生機についての技術相談を下記電話相談窓口にて承っております。

ご不明な点やお気づきの点、機種選定のご相談などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

東日本: 株式会社 八光電機 東京支店 TEL. 03-3464-8764 西日本: 株式会社 八光電機 大阪支店 TEL. 06-6453-9101

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30)

熱 風 発 生 機 メンテナンス・サービス

熱風発生機のメンテナンスを承っております。

保守・点検・修理などのご要望がございましたら、熱風発生機相談窓口、またはお近くの㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までお問い合わせください。

株式会社 八光電機 支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社八光電機 営業本部

本部•東京支店	〒 153-0051	東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500	FAX (03) 3464-8539
仙 台 支 店	₹ 983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66 ビル1階	TEL(022)257-8501	FAX (022) 257-8505
宇都宮支店	₹ 320-0065	宇都宮市駒生町 1359-42	TEL(028)652-8500	FAX (028) 652-5155
大 宮 支 店	〒 331-0804	さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル 1 階	TEL(048)667-8500	FAX (048) 667-0008
大 阪 支 店	〒 553-0003	大阪市福島区福島 8-16-20 MS ビル	TEL(06)6453-9101	FAX (06) 6453-5650
福岡支店	₹ 812-0014	福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバンダント 94 1 階	TEL(092)411-4045	FAX (092) 409-1662
札幌営業所	〒 060-0004	札幌市中央区北四条西 15-1-35 山京ガーデンハイツ西 15 1 階	TEL(011)611-8580	FAX (011) 611-8541
京都営業所	〒 601-8328	京都市南区吉祥院九条町 39-6 創栄 吉祥院ビル 1 階	TEL(075)682-8501	FAX (075) 682-8504

○岡山八光商事株式会社

本	社	〒 700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404	TEL(086)243-3985	FAX (086) 243-8514
松山営業	所	〒 790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517	FAX (089) 935-8507

○長野八光商事株式会社

本	社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸	章 1693	TEL(026)276-3083	FAX (026) 276-5163
全沢党業	丽	〒 920-0024 全沢市西会 3-2-1	全沢篠田ビル	TFI (076) 225-8560	FAX (076) 225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本 社	〒 462-0847 ∶	名古屋市北区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500	FAX (052) 914-8570
静岡営業所	₹ 422-8064	静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185	FAX (054) 282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江区兪塘路512号3幢2楼(天威工業城) TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700 広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路148号南方証券大厦1308-6室 TEL(86)20-2886-6688#8999 FAX(86)20-2222-0333

O HAKKO (THAILAND) CO., LTD. www.hakkothailand.co.th

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

○株式会社八光電機 生産本部

本 社 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486 ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1